

E26



H=11.5+K-D



H=2.5+K-D



H=-4+K+A